

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORLIK</b>			
<b>1.1</b>		<b>NAPRAWA OGRODZENIA</b>			
1 d.1. 1805-10 1	KNR 2-02	Modernizacja ogrodzenia - wymiana uchwytów do siatki ogrodzeniowej	szt.		
		600	szt.	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
2 d.1. 1805-11 1	KNR 2-02	Naprawa ogrodzenia z siatki - wymiana uszkodzonej siatki	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU ORLIKA</b>			
<b>2.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
3 d.2. 0502-02 1 analogia	KNR 4-04	Demontaż tapety wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>		
		163.2	m <sup>2</sup>	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
4 d.2. 0502-02 1 analogia	KNR 4-04	Demontaż sufitu podwieszanego - płyt karton- gips wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>		
		57.6	m <sup>2</sup>	57.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
5 d.2. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		10*2.1*0.9*2	m <sup>2</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
<b>2.2</b>		<b>ROBOTY GIPSOWE</b>			
6 d.2. 2006-02 2	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m <sup>2</sup>		
		pom. nr 1 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 2 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 3 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 4 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 5 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 6 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 7 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 8 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 9 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 10 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
7 d.2. 2611-02 2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją - sufity	m <sup>2</sup>		
		pom. nr 1 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 2 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 3 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 4 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 5 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 6 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 7 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 8 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 9 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
		pom. nr 10 2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.4*2.4	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
8 d.2. 2611-02 2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją - ściany	m <sup>2</sup>		
		pom. nr 1 (2.4*2+2.4*2)*2.5	m <sup>2</sup>	24.000	
		pom. nr 2 (2.4*2+2.4*2)*2.5	m <sup>2</sup>	24.000	
		pom. nr 3 (2.4*2+2.4*2)*0.5	m <sup>2</sup>	4.800	
		pom. nr 4 (2.4*2+2.4*2)*0.5	m <sup>2</sup>	4.800	
		pom. nr 5 (2.4*2+2.4*2)*2.5	m <sup>2</sup>	24.000	
		pom. nr 6 (2.4*2+2.4*2)*2.5	m <sup>2</sup>	24.000	
		pom. nr 7 (2.4*2+2.4*2)*2.5	m <sup>2</sup>	24.000	
		pom. nr 8 (2.4*2+2.4*2)*2.5	m <sup>2</sup>	24.000	
		pom. nr 9 (2.4*2+2.4*2)*0.5	m <sup>2</sup>	4.800	
		pom. nr 10 (2.4*2+2.4*2)*0.5	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
9 d.2. 2009-02 2	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		163.2	m <sup>2</sup>	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
10 d.2. 2009-04 2	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		57.6	m <sup>2</sup>	57.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
<b>2.3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
11 d.2. 1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian - podłoża gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		163.2	m <sup>2</sup>	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>
12 d.2. 1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych sufitów- podłoża gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		57.2	m <sup>2</sup>	57.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.200</b>
<b>2.4</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
13 d.2. 0903-01 4	KNR 4-01	Regulacja drzwi	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
14 d.2. 0224-03 4	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15 d.2. 0840-06 4	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		pom. nr 3 (2.4*2+2.4*2)*2	m <sup>2</sup>	19.200	
		pom. nr 4 (2.4*2+2.4*2)*2	m <sup>2</sup>	19.200	
		pom. nr 9 (2.4*2+2.4*2)*2	m <sup>2</sup>	19.200	
		pom. nr 10 (2.4*2+2.4*2)*2	m <sup>2</sup>	19.200	
		-(2.05*0.9*4)	m <sup>2</sup>	-7.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.420</b>
<b>3</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU ORLIKA</b>			
<b>3.1</b>		<b>ROBOTY ELEWACYJNE</b>			
16 d.3. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni zewnętrznych ścian - (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.74*2.5*4+8.29*2.5*2+5.68*2.5*2	m <sup>2</sup>	127.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.250</b>
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą podbitki dachu między budynkami	m <sup>2</sup>		
d.3.	1514-06				
1		5.74*2.55*2	m <sup>2</sup>	29.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.274</b>
18	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0514-02	kanej			
1		15.7*0.5*2+5.5*0.5*2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
<b>3.2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
19	KNR 2-31	Rozebrawie chodników na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie	m <sup>2</sup>		
d.3.	0815-05				
2		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
20	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników z kostki betonowej z odzysku 20% kostki	m <sup>2</sup>		
d.3.	231 0511-03	nowej			
2		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>3.3</b>		<b>WYMIANA OŚWIETLENIA</b>			
21	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych energooszczędnych LED Naświetlacz lampa	kpl.		
d.3.	0606-07	uliczna 150W LEDOLUX AREA LED			
3		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>4</b>		<b>NAPRAWA PIŁKOCHWYTÓW</b>			
22	KNR 2-02	Naprawa piłkochwyków - wymiana	m <sup>2</sup>		
d.4	1805-11				
		30*8*2	m <sup>2</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>